



Утверждаю
Заместитель Главы Администрации
городского округа Электросталь
Московской области

В.А. Денисов
2021 год

ПРОТОКОЛ

Рабочей группы (выездного совещания) Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории г.о. Электросталь Московской области

Дата проведения: **07.12.2021**

Присутствовали:

- Старостин Н.О. - Заместитель председателя Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь.
- Поляков А.В. - Начальник отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь.
- Мичурин Д.В. - Инспектор дорожного надзора отдела ГИБДД УМВД России по г.о. Электросталь.
- Шестернев Д.А. - ведущий эксперт строительно-сметного отдела МБУ «Благоустройство»
- Чертовских А.Л. - начальник дорожного отдела МБУ «Благоустройство».

Обсуждаемые вопросы:

1. Установка искусственных неровностей на внутридворовом проезде на ул. Победы в районе домов 1к.1 и 1к.2.

При проведении анализа движения по внутридворовому проезду, проходящему вдоль домов, установлено, что движение по проезду организовано в соответствии с требованием правил движения в жилой зоне. Вдоль проезда припаркованы автомобили, которые затрудняют встречный разъезд, скорость движения транспортных средств невысокая.

Решили:

1. Установка искусственных неровностей на внутридворовом проезде на ул. Победы в районе домов 1к.1 и 1к.2. нецелесообразна.
 2. Управляющей компании в весенне-летний период провести обрезку зеленых насаждений, ограничивающих видимость при выходе из подъезда.
 3. В целях информирования водителей о въезде в жилую зону, где скорость ограничена до 20 км/ч, сквозной проезд запрещен, поручить МБУ «Благоустройство» провести работы по установке дорожных знаков «Жилая зона» при въезде во двор дома 19 по ул. Трудовая в соответствии с Проектом организации дорожного движения.
- Срок 30.01.2022г.**

2. Оборудование пешеходного перехода на Местном проезде в районе дома 2 к.1.

Осуществлен выезд на место, в ходе анализа движения транспорта и пешеходов установлено, что в 20метрах от предлагаемого места установки пешеходного перехода, в районе пересечения Местного проезда и ул. Победы, через местный проезд в соответствии с проектом организации дорожного движения и комплексной схемы организации дорожного движения, оборудован пешеходный переход. Анализ движения транспортных

средств по Местному проезду показывает, что скорость движения транспорта при подъезде к перекрестку минимальная. По данным ОГИБДД данный участок не является очагом аварийности.

Решили:

1. Установка искусственных неровностей на Местном проезде в районе дома 2 к.1 нецелесообразна.

2. Оборудование дополнительного пешеходного перехода на Местном проезде в районе дома 2 к.1 нецелесообразно.

3. Установка искусственных неровностей на б-ре 60-летия Победы, д. 4А.

При проведении анализа движения по внутридворовому проезду, проходящему вдоль дома 4А по бульвару 60-летия Победы, установлено, что движение по проезду организовано в соответствии с требованием правил движения в жилой зоне. Вдоль проезда оборудован тротуар, который приподнят над проезжей частью и отделен бордюрным камнем, вдоль проезда припаркованы автомобили, которые затрудняют встречный разъезд.

Решили:

1. Установка искусственных неровностей по адресу б-р 60-летия Победы в районе д. 4А считать нецелесообразно.

4. Установка искусственных неровностей по ул. Тевосяна д.10

При проведении анализа движения по Местному проезду в районе дома 10 на ул. Тевосяна установлено, в 50м расположен перекресток, скоростной режим на данном участке ограничен до 40 км/ч, при приближении к дому № 10 на расстоянии 150м установлена искусственная неровность. По данным ГИБДД участок не является очагом аварийности.

Решили:

1. Установка искусственных неровностей в районе дома 10 по ул. Тевосяна нецелесообразна.

5. Обустройство пешеходного перехода ул. Мира в районе дома 15.

Предварительно, с выездом на место, проведен анализ дорожной ситуации. В районе дома № 15 по ул. Мира оборудованы два пешеходных перехода: регулируемый пешеходный переход в районе перекрестка ул. Мира – ул. Тевосяна и нерегулируемый пешеходный переход в районе дома № 17 на расстоянии 200 и 100 м соответственно. В районе автобусной остановки находятся выезды из дворовых территорий близлежащих домов и парковочные площадки.

Решили:

1. Оборудование пешеходного перехода на ул. Мира в районе дома 15 считать нецелесообразным.

2. При проведении работ по разработке Комплексной схемы организации дорожного движения в 2022 году поручить проектировщикам разработать модель организации оптимального движения транспорта и пешеходов на ул. Мира с учетом транспортного и пешеходного потока.

6. Установка искусственной неровности, дорожных знаков на внутридворовом проезде в районе домов 10 и 12 по ул. Мира.

Предварительно, с выездом на место, проведен анализ дорожной ситуации. Ширина проезда 4 м. встречный проезд затруднен. Дорожные знаки «Жилая зона» не установлены. По данным ОГИБДД данный участок не является очагом аварийности.

Решили:

1. Установка искусственных неровностей на внутридворовом проезде в районе домов 10 и 12 по ул. Мира нецелесообразна.

2. Установка дорожного знака, запрещающего подъезд к домам № 10 и № 12 по ул.

Мира, нецелесообразна.

3. В целях дополнительного информирования водителей о въезде в жилую зону МБУ «Благоустройство» установить дорожный знак 5.21(5.22) «Жилая зона» в районе домов № 10 и № 12 по ул. Мира, в соответствии с проектом организации дорожного движения.

Срок- 25.01.2022г.

7. Установка искусственных неровностей на внутридворовом проезде на ул. Западная д.5.

Предварительно, с выездом на место, проведен анализ дорожной ситуации. В 2020 году проведены работы по комплексному благоустройству. Вдоль дома оборудованы парковочные карманы, длина прямого участка 100м., припаркованный транспорт затрудняет встречный разъезд.

Решили:

1. Установка искусственных неровностей во дворе дома 5 по ул. Западная нецелесообразна.

8. Установка искусственных неровностей на внутридворовом проезде на ул. Пионерская, 18А.

Движение во дворе дома осуществляется в соответствии с правилами движения в жилых зонах. Анализ транспортного потока показал, что мест массового притяжения (магазины, детсадов и т.д.) во дворе дома нет. Скорость движения транспортных средств невысокая, из-за припаркованных автомобилей встречный проезд затруднен.

Решили:

1. Установку искусственных неровностей считать нецелесообразной.

2. В целях информирования водителей о въезде в жилую зону, где скорость ограничена до 20 км/ч, сквозной проезд запрещен, поручить МБУ «Благоустройство» провести работы по установке дорожных знаков «Жилая зона» при въезде во двор дома 19 по ул. Трудовая в соответствии с Проектом организации дорожного движения.

Срок 30.01.2022г.

Секретарь



Поляков А.В.