



Утверждаю  
Заместитель Главы Администрации  
городского округа Электросталь  
Московской области

В.А. Денисов  
« 25 » 04 2022 год

## ПРОТОКОЛ

Рабочей группы (выездного совещания) Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории г.о. Электросталь Московской области

Дата проведения: **22.04.2022**

Присутствовали:

- Петрусёва М.А. - Председатель Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь.
- Поляков А.В. - Начальник отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь.
- Мичурин Д.В. - Инспектор дорожного надзора отдела ГИБДД УМВД России по г.о. Электросталь.
- Шестернев Д.А. - ведущий эксперт строительно-сметного отдела МБУ «Благоустройство»
- Чертовских А.Л. - начальник дорожного отдела МБУ «Благоустройство».

Обсуждаемые вопросы:

### 1. Подход к контейнерной площадке на ул. Коммунистическая от д. 82А по ул. Красная.

При проведении анализа движения установлено, что контейнерная площадка расположена непосредственно перед автомобильной дорогой и жители вынуждены выкидывая мусор находясь на проезжей части. Напротив дома 82ф и контейнерной площадки расположены въезды во дворы, на предприятия, оборудованы парковочные карманы.

Решили:

1. Поручить управлению жилищно-коммунального хозяйства, управлению архитектуры проработать вопрос переноса контейнерной площадки, учитывая требования безопасности, удобства жителей и автомобилистов. **Срок- 10.06.2022г.**
2. Установку искусственной неявности и оборудования пешеходного перехода считать нецелесообразным.

### 2. ул. Западная, д. 17, установка ограждений, препятствующих заезду на тротуар.

При проведении анализа движения и парковки транспортных средств во дворе дома установлено, что газон отделен от проезда бордюрным камнем, высотой 15-20см. В зимнее время ода управляющая компания не осуществляла очистку снега около бордюра.

Решили:

1. Установка ограждений, столбиков) во дворе дома № 17 по ул. Западной нецелесообразна.
2. Рекомендовать управляющей компании осуществлять уборку снега а всю ширину внутривдворового проезда. **Срок – зимнее время года.**

### **3. Восточный проезд, стоянка вдоль проезда напротив автосервиса.**

При проведении анализа движения на Восточном проезде установлено, что в частном секторе дом 39 открыт автосервис, автомобили приезжающие в автосервис осуществляют парковку вдоль проезда на обочине.

Решили:

1. Установка технических средств организации дорожного движения ограничивающих стоянку вдоль проезда в частном секторе считать нецелесообразным.
2. Установить легальность работы автосервиса. **Срок- 30.05.2022**

### **4. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» на пр. Ленина в районе д. 8.**

Дорога 4х полосная в районе дома 8 оборудован наземный пешеходный переход. Дублирующие дорожные знаки над проезжей частью отсутствуют.

Решили:

1. МБУ «Благоустройство» определить стоимость «Г» образных опор, дорожных знаков и работ по установке. **Срок-30.05.2022г.**
2. КСДДиБ включить мероприятие по установке дублирующих знаков в проект муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». **Срок-30.06.2022г.**

### **5. Ограничение остановки стоянки транспортных средств на ул. Пионерская от ул. Радио до здания УВД.**

Припаркованные вдоль ул. Пионерская на участке от ул. Радио до УВД создают помеху для движения специальным транспортным средствам ОВД, скорой помощи.

Решили:

1. Ограничить остановку, стоянку транспортных средств вдоль ул. Пионерская на участке от ул. Радио до дома № 1 по ул. Пионерская, установив дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».
2. Отделу ДИТиС подготовить схему установки технических средств организации дорожного движения. **Срок- 20.05.2022г.**
3. МБУ «Благоустройства» установить дорожные знаки в соответствии с представленной схемой. **Срок- 30.05.2022г.**

### **6. Установка дополнительной искусственной неровности на ул. Юбилейная в районе д. 15.**

Проведен анализ дорожной ситуации. На ул. Юбилейная напротив дома № 15, в районе входа на водоем «Юбилейный» оборудована искусственная неровность и пешеходный переход. По данным ГИБДД участок не является очагом безопасности.

Решили:

1. Установку дополнительной искусственной неровности на ул. Юбилейная, в районе дома № 15 считать нецелесообразным.

Секретарь



Шестернев Д.А.